



métropole
ROUEN NORMANDIE

Aménagement avenues des Canadiens et des Martyrs de la Résistance entre la place des Bruyères et le Jardin des Plantes

Etat des lieux en quelques photos

L'entrée historique sud de Rouen



Environ 13 000 véhicules/jour

Un double alignement d'arbres existant



- Environ 175 arbres sont recensés entre la place des Bruyères et la rue Dufay.

Des aménagements cyclables étroits et incomplets



Un espace très minéral et particulièrement encombré



Colonne enterrée



Potelets



Panneau publicitaire



Panneau directionnel



Canisite

Emprises perdues



Emprise quai non utilisée



Sur-largeur emprise stationnement



Emprise sortie garage particulier

Une chaussée très dégradée

Chaussée bombée



Caniveaux en mauvais état



Chaussée dégradée et marquage effacé



Bordures en mauvais état



Chaussée dégradée et marquage effacé



Un éclairage public hétéroclite



Des réseaux aériens à effacer (côté Sotteville-Lès-Rouen)



Des réseaux aériens à effacer (côté Rouen et Petit-Quevilly)

