

PEDOLOGIE

Unités de sols à structure dominante limoneuse ou argileuse

- U1 : Sols limoneux bruns sur limons faiblement argileux en profondeur
- U2 : Sols limoneux peu épais sur limons argileux
- U3 : Sols limono-argileux à argilo-limoneux, hydromorphie variable
- U4 : Sols limoneux peu profonds sur craie
- U5 : Sols alluviaux argileux ou argilo-limoneux, hydromorphes

Unités de sols à structure dominante sableuse

- U6 : Sables limoneux moyennement épais sur sables (présence de graves / silix)
- U7 : Sables limoneux peu/très peu épais sur sables (présence de graves / silix)

LEGENDE

— Limite de commune

ANALYSE DE L'HABITAT

- Contraintes parcellaires
- Absences de contraintes (CSD=0)
 - Contraintes faibles (CSD=1)
 - Contraintes modérées (CSD=2)
 - Contraintes moyennes (CSD=3)
 - Contraintes fortes (CSD=4)
 - Contraintes maximum (CSD=5)
 - Habitat desservi non raccordé

Zonage d'assainissement

Commune de SAINTE-MARGUERITE-SUR-DUCLAIR

Carte diagnostic

Contraintes parcellaires de l'habitat et carte pédologique

0	13/01/2014	PREMIERE EMISSION	DMA	NCA
INDICE	DATE	MODIFICATIONS	DESSEIN	VERIFIE
Phase 1		FORMAT :	A0	
		ECHELLE :	1/5.000	
		AFFAIRE N°:	HYR20015H	

Egis Eau - Agence Normandie
 Parc Technologique de la Vattine
 9, rue André Sakharov
 76130 MONT SAINT AIGNAN
 Tél : +33 (0)2 35 67 30 66 - Fax : +33 (0)2 35 67 25 03
 rouen@sakharov.egis-eau.fr

