



- PEDOLOGIE**
- Unités de sols à structure dominante limoneuse ou argileuse
- U1 : Sols limoneux bruns sur limons faiblement argileux en profondeur
  - U2 : Sols limoneux peu épais sur limons argileux
  - U3 : Sols limono-argileux à argilo-limoneux, hydromorphie variable
  - U4 : Sols limoneux peu profonds sur craie
  - U5 : Sols alluviaux argileux ou argilo-limoneux, hydromorphes
- Unités de sols à structure dominante sableuse
- U6 : Sables limoneux moyennement épais sur sables (présence de graves / silix)
  - U7 : Sables limoneux peu/très peu épais sur sables (présence de graves / silix)

- LEGENDE**
- Limite de commune
- ANALYSE DE L'HABITAT**
- Contraintes parcellaires**
- Absences de contraintes (CSD=0)
  - Contraintes faibles (CSD=1)
  - Contraintes modérées (CSD=2)
  - Contraintes moyennes (CSD=3)
  - Contraintes fortes (CSD=4)
  - Contraintes maximum (CSD=5)
  - Habitat desservi non raccordé

*Etude de zonage  
d'assainissement*

**Commune de  
ANNEVILLE-AMBOURVILLE**

**Carte diagnostic**

**Contraintes parcellaires de l'habitat  
et carte pédologique**

INDICE	DATE	MODIFICATIONS	DMA DESSINE	NCA VERIFIE
0	06/05/2013	PREMIERE EMISSION		
Phase 1		FORMAT :	A0	
		ECHELLE :	1/7.000	
		AFFAIRE N°:	HYR20015H	