

PEDOLOGIE

Unités de sols à structure dominante limoneuse ou argileuse

- U1 : Sols limoneux bruns sur limons faiblement argileux en profondeur
- U2 : Sols limoneux peu épais sur limons argileux
- U3 : Sols limono-argileux à argilo-limoneux, hydromorphie variable
- U4 : Sols limoneux peu profonds sur craie
- U5 : Sols alluviaux argileux ou argilo-limoneux, hydromorphes

Unités de sols à structure dominante sableuse

- U6 : Sables limoneux moyennement épais sur sables (présence de graves / silex)
- U7 : Sables limoneux peu/très peu épais sur sables (présence de graves / silex)

X Sondage pédologique


ANALYSE DE L'HABITAT

Contraintes parcellaires

- Absences de contraintes (CSD=0)
- Contraintes faibles (CSD=1)
- Contraintes modérées (CSD=2)
- Contraintes moyennes (CSD=3)
- Contraintes fortes (CSD=4)
- Contraintes maximum (CSD=5)
- Habitat desservi raccordable ou raccordé

BOIS GUILLAUME - BIHOREL

Cadastre 2013



Zonage d'assainissement

Commune de BIHOREL

Carte diagnostic

**Contraintes parcellaires de l'habitat
et carte pédologique**

INDICE	DATE	MODIFICATIONS	DESSINE	VERIFIE
1	24/08/2018	MODIFICATIONS	AT	SL
0	16/01/2017	PREMIERE EMISSION	AT	SL
Phase 1		FORMAT :	A0	
		ECHELLE :	1/7.500ème	
		AFFAIRE N°:	HYR20015H	

Egis Eau - Agence Normandie
Parc Technologique de la Vatine
9, rue Andreï Sakharov
TRESSAINT MONT SAINT AIGNAN
Tél : +33 (0)2 35 67 30 66 - Fax : +33 (0)2 35 67 25 03
rouen-sakharov.egis-eau@egis.fr