



PEDOLOGIE

Unités de sols à structure dominante limoneuse ou argileuse

- U1 : Sols limoneux bruns sur limons faiblement argileux en profondeur
- U2 : Sols limoneux peu épais sur limons argileux
- U3 : Sols limono-argileux à argilo-limoneux, hydromorphie variable
- U4 : Sols limoneux peu profonds sur craie
- U5 : Sols alluviaux argileux ou argilo-limoneux, hydromorphes

Unités de sols à structure dominante sableuse

- U6 : Sables limoneux moyennement épais sur sables (présence de graves / silice)
- U7 : Sables limoneux peu/très peu épais sur sables (présence de graves / silice)

✗ Sondage pédologique

ANALYSE DE L'HABITAT

Contraintes parcellaires

- Absences de contraintes (CSD=0)
- Contraintes faibles (CSD=1)
- Contraintes modérées (CSD=2)
- Contraintes moyennes (CSD=3)
- Contraintes fortes (CSD=4)
- Contraintes maximum (CSD=5)
- Habitat desservi non raccordé



Zonage d'assainissement
Commune de ROUEN (NORD)
diagnostique

Contraintes parcellaires de l'habitat
et carte pédologique

INDICE	DATE	MODIFICATIONS	DESSINE	VERIFIE
1	14/11/2018	MODIFICATIONS	AT	SL
0	27/02/2017	PREMIERE EMISSION	AT	SL
Phase 1		FORMAT :	A0	
		ECHELLE :	1/10.000ème et 1/500ème	
		AFFAIRE N°:	HYR20015H	

Egis Eau - Agence Normandie
 Parc Technologique de la Vastrie
 9, rue André Sabarot
 76130 MONT SAINT AIGNAN
 Tél : +33 (0)2 35 67 30 06 - Fax : +33 (0)2 35 67 25 03
 rouen-saumur@egis-eau.fr